



Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 22/360

Rīgā,

06.09.2022

Īpašnieks	Getliņi EKO SIA	
Transporta līdzeklis	Skoda Superb	
Virsbūves tips	Hečbeks	
Pirmā reģistrācija	26.06.2016	
Dzinēja tilpums, jauda	1798 cm3 132 kw (180 zs)	
Virsbūves nr.	TMBAL7NP9H7011625	
Reģistrācijas nr.	KK4025	
Odometra rādījums (km)	159784 km	
Krāsa	Melna	
Degviela	Benzīns	
Ātrumkārbā	Automātiskā	
Tehniskā apskate līdz	07.07.2023	
Pilna masa (kg)	2035kg	
Pašmasa (kg)	1485kg	

Aprīkojums:

Klimata kontrole; Stūres pastiprinātājs; Ādas salons; Hands-free; Imobilaizers; Signalizācija; Pretbuktēšanas sistēma; Viegļmetāla diski; Audio iekārta: Canton; CD; Navigācija; Airbag; El. regulējami sēdekļi; Apsildāmi sēdekļi; El. regulējami logi; Centrālā atslēga; ABS; Priekšējie miglas lukturi; Ksenona/LED lukturi; Multi stūre; Ādas stūre; El. regulējami spoguļi; Kruīzkontrolle; Priekšējais parktronic; Aizmugurējais parktronic; Borta kompjuters; Nokrišņu sensors; Sēdvietas: 5; Key-less go; Adaptīvā kruīzkontrolle; Atslēgu skaits: 1;

Piezīmes:

Krāsojuma defekti uz labās puses sliekšņa, kreisās puses aizmugurējām durvīm un spārna. Pēc LTAB datubāzē pieejamās informācijas transportlīdzeklim bijuši sekojoši CSN: 17.02.2021, Cietis, EUR 3439.51; 10.02.2021, EUR 751.26; 24.01.2020, EUR 11130.83

Tirgus vērtība	16000 EUR
-----------------------	-----------

Ātrās realizācijas vērtība	12000 EUR
-----------------------------------	-----------

Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsēkošanas brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Transportlīdzekļa vērtība norādīta ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds piemērojams, un ja vērtējumā nav noteikts citādi.

Sertificēts kustamās mantas vērtētājs Gunārs Gailāns. LĪVA sertifikāts Nr. 18.

Vērtējums derīgs vienu mēnesi no novērtēšanas dienas.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

SIA "3G"

Reģ. Nr. 40003607237

Jaunciema 2. līnija 5a-34, Rīga, LV-1023

http://www.3g.lv; tālr./fakss 67348388; mob. 29108888

Banka AS "SWEDBANK"

Kods: HABALV22; konta Nr.LV87HABA0551003330983

Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 22/360

Fotopielikums: Skoda Superb , KK4025, TMBAL7NP9H7011625



Apkopju tabulas 06.05.2020 Page 1 of 2

Apkopju saraksts







Pasūtītāja Nr.	Pārdošanas tips	Valsts Nr zīme	Aptiprinājums
SPA53178	SV34PD	KK4025	2016-06-28
Sastijas numurs	MKB	Nobraukums	Servisa konsultants
TMBAL7NP9H7011625	CJSA	105000	PH
Pārdošanas tips	CKB	Modeļa gads	Datums
SUPERB GISTV TS132H1 E	RPL	2017	2020-5-5

Tehniskā apkope ar eļļas maiņu (fikts)

Automašīna no iekšpuses	Kārtnis / nā	Kustēti pabeikti OK
Apkopes intervālu rādītājs: atiestatīt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nidāitāsure: pārbaudīt darbību	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apkopes intervālu rādītājs: pārbaudīt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smaka un alergēnu filtri: izņemti filtra korpusi un nomainīti filtrējamo elementus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezerves riteņa vieta: pārbaudīt tehnisko stāvokli, nodrošināt pakāpi un vairo, izvērtēt protektora augstumu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 22/360

Fotopielikums: Skoda Superb , KK4025, TMBAL7NP9H7011625



Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 22/360

Fotopielikums: Skoda Superb , KK4025, TMBAL7NP9H7011625

ŠKODA

Individual record

Vehicle data

Vehicle identification number	TMBAL7NP9H7011625
Type designation	SUPERB GRSTV T5327.0A7F
Date of delivery	2016-06-29

Extended warranty

Contract end	2020-06-28
Mileage/km	120000 KM

Inspection with oil change

Date	2018-05-30
Mileage/km	59798 km
Dealer number	SPAS182516

Additional work carried out

Dust and pollen filter
Air cleaner element
Additional inspection scope

SPAS182516
59798




Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 22/360

Fotopielikums: Skoda Superb , KK4025, TMBAL7NP9H7011625

AF 2046137	
 AF 2046137	
D.2. Tips	37
Variants	AAC7SAZ01
Versija	NFD1FD7CW00581617
F.1. Pilna masa (kg)	2035
G. Pašmasa (kg)	1485
I. Iedots	29.06.2016. CSOO RIGA
J. Kategorija	M1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Jautājums: **
K. Identifikācijas numurs	e11*2001/116*0325*39
R.1. Mērobums (cm)	P1: 1798 P2: 1820 P3: 132
P.3. Degviela	Benīns
R. Krāsa	Melna
S.1. Sācvieta	S <input type="checkbox"/> S.2. Stāvvietas <input type="checkbox"/> **
(V) Veids	Vieglais pasažieru
(Z) Piedziens	**
**	
**	

E I R O P A S K O P I E N A

Šis dokuments ir izstrādāts saskaņā ar Komisijas noteikumu Nr. 1502/2007 (2007. gada 20. februāris) par transportlīdzekļu identifikācijas sistēmu, kas paredzēta Eiropas Savienībā. Šis dokuments ir izstrādāts saskaņā ar Komisijas noteikumu Nr. 1502/2007 (2007. gada 20. februāris) par transportlīdzekļu identifikācijas sistēmu, kas paredzēta Eiropas Savienībā. Šis dokuments ir izstrādāts saskaņā ar Komisijas noteikumu Nr. 1502/2007 (2007. gada 20. februāris) par transportlīdzekļu identifikācijas sistēmu, kas paredzēta Eiropas Savienībā.


LATVIJAS REPUBLIKA 

TRANSPORTLĪDZEKĻA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

A. Reģistrācijas numurs	KK4025
B. 1. reģistrācijas datums	29.06.2016.
H. Darīgas līdz.	**
D1. Marķe	ŠKODA
D3. Modeļa	SUPERB
E. VIN	TMBAL7NP9H7011625
Turbīna	C.1.1. SIA GETLIŅI EKO
	C.1.2. **
	C.1.3. KAUDZIŠU IELA 57 RUMBULA, STOPĪNU NOVADS
Iespūvotājs	C.2.1. SIA GETLIŅI EKO
	C.2.2. **
	C.2.3. **

AF 2046137 **LV**

AF 2046137


 AF 2046137