



Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 22/359

Rīgā,

07.09.2022

Īpašnieks	Getliņi EKO SIA	
Transporta līdzeklis	Volvo FM9	
Virsbūves tips	Kravas pašizgāzējs	
Pirmā reģistrācija	27.08.2004	
Dzinēja tilpums, jauda	9400 cm3 250 kw (340 zs)	
Virsbūves nr.	YV2J4CJD64A589623	
Reģistrācijas nr.	CU7494	
Odometra rādījums (km)	161866 km	
Krāsa	Balta	
Degviela	Dīzēlis	
Ātrumkārbā	Mehāniskā	
Tehniskā apskate līdz	10.05.2023	
Pilna masa (kg)	31000kg	
Pašmasa (kg)	12130kg	
Aprīkojums:		
Piedziņa: 6x4; Hidraulika; Klimata kontrole; Pretbuktēšanas sistēma; Audio aparatūra; Piekare: Lokšņu; Riepu atlikums %: 60/30/30; El. regulējami logi; Tahogrāfs; ABS; El. regulējami spoguļi; Kruīzkontrole; Borta kompjūters; Konteineru uzkraušanas mehānisms Palfinger T200-31 MPA, 2016.g.izl., s/n 100378150. Priekšējā uzkarē. ; Atslēgu skaits: 1;		
Piezīmes:		
Pēc klienta sniegtās informācijas A/M igstoši lietota slēgtā teritorijā. Ziemas periodā izmantota kā sāls kaisītājs. Korozija, krāsojuma defekti uz rāmja pa perimetru. Krāsojuma defekti, buktes uz kabīnes pa perimetru.		
Tirgus vērtība	42500 EUR (PVN iekļauts)	
Ātrās realizācijas vērtība	29800 EUR (PVN iekļauts)	
Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsēkošanas brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.		
Transportlīdzekļa vērtība norādīta ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds piemērojams, un ja vērtējumā nav noteikts citādi.		
Sertificēts kustamās mantas vērtētājs Gunārs Gailāns. LĪVA sertifikāts Nr. 18.		
Vērtējums derīgs vienu mēnesi no novērtēšanas dienas.		
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.		

SIA "3G"

Reģ. Nr. 40003607237

Jaunciema 2. līnija 5a-34, Rīga, LV-1023

http://www.3g.lv; tālr./fakss 67348388; mob. 29108888

Banka AS "SWEDBANK"

Kods: HABALV22; konta Nr.LV87HABA0551003330983


Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 22/359

Fotopielikums: Volvo FM9 , CU7494, YV2J4CJD64A589623




Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 22/359

Fotopielikums: Volvo FM9 , CU7494, YV2J4CJD64A589623




Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 22/359

Fotopielikums: Volvo FM9 , CU7494, YV2J4CJD64A589623



Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 22/359

Fotopielikums: Volvo FM9 , CU7494, YV2J4CJD64A589623



Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 22/359

Fotopielikums: Volvo FM9 , CU7494, YV2J4CJD64A589623

LATVIJAS REPUBLIKA		TRANSPORTLĪDZEKĻA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA	
A	Reģistrācijas numurs	CU7494	
B	Izgatavošanas datums	27.08.2004.	
M	Derīguma termiņš	**	
DI	Marka	VOLVO	
DI1	Modelis	FM9	
E	VN	YV2J4CJD64A589623	
Tirdzniecība	C11	SIA GETLINI EKO	
	C12	**	
	C13	KAUDZĪSU IELA 57 RUMBULA, STOPĪŅU NOVADS	
Sastāvdaļas	C21	SIA GETLINI EKO	
	C22	**	
		AF 2231422	
		LV	
		AF 2231422	

AF 2231422			
D1	Tipa	FX/22 514	
	Varianšu	K1078	
	Veids	TJ186LHSD14CIEE	
F1	Pilnvarotība	10000	
D	Pilnvarotība	10000	
I	Izgatavošanas datums	05.11.2004. 0000 810A	
J	Katēģorija	87	0 (ar tehniskajiem **)
K	Izgatavošanas datums	17.03.2004. 0000 00	
P1	Izgatavošanas datums	0000	P2. Izgatavošanas datums 250
P2	Derīguma termiņš	Nepilnvarotība	
R	Krievu	8114	
S1	Sastāvdaļas	2 (S2) Sastāvdaļas **	
(Y)	Veids	Izgatavošanas datums, ceturksnis	
(Z)	Derīguma termiņš	**	
**			

LATVIJAS REPUBLIKA			